



Aeronáutica Civil activa protocolos de Búsqueda y Salvamento tras emergencia de aeronave en la ruta Condoto - Guaymaral

Bogotá, D. C., 13 de septiembre de 2026. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes informa sobre la situación operacional del vuelo HK4985, al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana:

- La aeronave tipo Cessna T206, de matrícula HK4985, despegó del Aeropuerto de Condoto con destino al Aeropuerto de Guaymaral. De acuerdo al registro de la empresa, se reportan a bordo cinco (5) personas (un piloto y cuatro pasajeros).
- El último reporte de comunicación con la aeronave se registró a las 9:23 hora local, posteriormente, se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá, a 33 millas del VOR de Pereira. Se activaron de inmediato los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR).
- Al tratarse de una zona geográficamente de difícil acceso, la Aeronáutica Civil mantiene permanente comunicación y coordinación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y los organismos de socorro para desplazar a las unidades SAR y demás personal de rescate al lugar de la eventualidad.
- Investigadores de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil se alistan para ingresar al área con el fin de iniciar las labores correspondientes y determinar las causas que originaron el suceso.

La Aeronáutica Civil continuará entregando información oficial y actualizada a medida que avancen los procedimientos de localización en la zona.

@DIACC_COL

